



Akademie

ZERTIFIKAT

Die TÜV SÜD Akademie GmbH bescheinigt, dass

Rafael Müller

am 01.08.2025 online

die erworbenen Kenntnisse durch eine Prüfung erfolgreich nachgewiesen und die Qualifikation

Fachkraft für Rauchwarnmelder nach DIN 14676 und für Kohlenmonoxidmelder in Wohnräumen

nach den Richtlinien der TÜV SÜD Akademie erworben hat.

Gemäß DIN 14676 muss das Fachkraft-Zertifikat alle 5 Jahre durch eine Nachprüfung erneuert werden.

TÜV SÜD Akademie Zertifikatsnummer Z-001084264

München, den 01.08.2025

Jörg Schemat, Geschäftsführer

Ute Bretfeld, Leitung Produktmanagement